

Épervière	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-020-001P0	25-06-2020	8	Corridor		x	<2,0
824-020-001P30	25-06-2020	8	Corridor		x	6,2
824-020-002P0	25-06-2020	13	Gymnase		X	<2,0
824-020-002P30	25-06-2020	13	Gymnase		X	<2,0
824-020-003P0	25-06-2020	12	Corridor		X	<2,0
824-020-003P30	25-06-2020	12	Corridor		X	<2,0
824-020-004P0	25-06-2020	100A	Service de garde		X	<2,0
824-020-004P30	25-06-2020	100A	Service de garde		X	<2,0
824-020-005P0	25-06-2020	100A	Service de garde	X		<2,0
824-020-005P30	25-06-2020	100A	Service de garde	X		<2,0
824-020-006P0	25-06-2020	103	Service de garde	X		<2,0
824-020-006P30	25-06-2020	103	Service de garde	X		<2,0
824-020-007P0	25-06-2020		EXTÉRIEUR		X	<2,0
824-020-007P30	25-06-2020		EXTÉRIEUR		X	<2,0
824-020-008P0	25-06-2020	24A	Corridor		X	<2,0
824-020-008P30	25-06-2020	24A	Corridor		X	<2,0
824-020-009P0	25-06-2020	24B	Corridor		X	2,2
824-020-009P30	25-06-2020	24B	Corridor		X	<2,0

Épervière	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-020-010P0	25-06-2020	23	Salle des professeurs	X		<2,0
824-020-010P30	25-06-2020	23	Salle des professeurs	X		<2,0

Bilan

Établissement: Épervière

Nbr points d'eau analysé: 10

Nbr points d'eau conforme: 9

Nbr points d'eau non conforme: 1

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	3		
Nbr buvettes	6	1	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

POs : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

PO30s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement