

Gagnon	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-012-001P0	29-juin-20	SRM ESS-9	Corridor		x	24
824-012-001P30	29-juin-20	SRM ESS-9	Corridor		x	<2,0
824-012-002P0	29-juin-20	SRM ESS-9	Corridor		x	<2,0
824-012-002P30	29-juin-20	SRM ESS-9	Corridor		x	<2,0
824-012-003P0	29-juin-20	SRM ESS-9	Corridor		x	<2,0
824-012-003P30	29-juin-20	SRM ESS-9	Corridor		x	<2,0
824-012-004P0	29-juin-20	SRM E-7	Salon du peronnel	x		<2,0
824-012-004P30	29-juin-20	SRM E-7	Salon du peronnel	x		<2,0
824-012-005P0	29-juin-20	SRM R-6	Classe maternelle		x	<2,0
824-012-005P30	29-juin-20	SRM R-6	Classe maternelle		x	<2,0
824-012-006P0	29-juin-20	SRM E-111	Corridor	x		<2,0
824-012-006P30	29-juin-20	SRM E-111	Corridor	x		<2,0

Bilan

Établissement:

Gagnon

Nbr points d'eau analysé: 6

Nbr points d'eau conforme: 5

Nbr points d'eau non conforme: 1

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2	3	
Nbr buvettes		1	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

POs : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

PO30s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement