

	<b>Clé-du-Boisé</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-119-001P0	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
2	824-119-001P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
3	824-119-002P0	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
4	824-119-002P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
5	824-119-003P0	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
6	824-119-003P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
7	824-119-004P0	2020-03-19		Corridor		x	4,0
8	824-119-004P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
9	824-119-005P0	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
10	824-119-005P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
11	824-119-006P0	2020-03-19		Corridor		x	10,8
12	824-119-006P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
13	824-119-007P0	2020-03-19		Corridor		x	<2,0
14	824-119-007P30	2020-03-19		Corridor		x	<2,0

## Bilan

### Établissement:

Clé-du-Boisé

Nbr points d'eau analysé:	7
Nbr points d'eau conforme:	6
Nbr points d'eau non conforme:	1

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>			
<b>Nbr buvettes</b>	6	1	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche	Point d'eau condamné

**POs** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**PO30s**: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement