

	Notre-Dame- d'Etchemin (Méandre)	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-011-001P0	11 mars 2020	---	Salle à dîner	✓		<2,0
2	824-011-001P30	11 mars 2020	---	Salle à dîner	✓		<2,0
3	824-011-002P0	11 mars 2020	SRM29	Salon du personnel	✓		<2,0
4	824-011-002P30	11 mars 2020	SRM29	Salon du personnel	✓		<2,0
5	824-011-003P0	11 mars 2020	SRM27	Local sdg	✓		13,3
6	824-011-003P30	11 mars 2020	SRM27	Local sdg	✓		<2,0
7	824-011-004P0	11 mars 2020	SRM143	Corridor gymnase		✓	3,7
8	824-011-004P30	11 mars 2020	SRM143	Corridor gymnase		✓	<2,0
9	824-011-005P0	11 mars 2020	SRM124	Grande salle		✓	<2,0
10	824-011-005P30	11 mars 2020	SRM124	Grande salle		✓	<2,0
11	824-011-006P0	11 mars 2020	SRM124	Grande salle		✓	<2,0
12	824-011-006P30	11 mars 2020	SRM124	Grande salle		✓	<2,0
13	824-011-007P0	11 mars 2020	SRM143	Corridor vestiaire		✓	14,5
14	824-011-007P30	11 mars 2020	SRM143	Corridor vestiaire		✓	<2,0
15	824-011-008P0	11 mars 2020	SRM143	Corridor vestiaire		✓	30
16	824-011-008P30	11 mars 2020	SRM143	Corridor vestiaire		✓	5.5

Bilan

Établissement:

Notre-Dame-d'Etchemin - Pavillon Méandre

Nbr points d'eau analysé: 8

Nbr points d'eau conforme: 5

Nbr points d'eau non conforme: 3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2	1	
Nbr buvettes	3	1	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement