

<b>Falaise</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
824-038-001P0	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-001P30	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-002P0	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-002P30	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-003P0	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-003P30	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-004P0	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0
824-038-004P30	26-06-2020	S-1	Vestiaire		x	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Falaise

Nbr points d'eau analysé: 4

Nbr points d'eau conforme: 4

Nbr points d'eau non conforme:                     

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>			
<b>Nbr buvettes</b>	4		
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible		

***P0s*** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

***P030s***: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement