

CÉAN							
St-Romuald		Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-132-001P0	2020-03-19	134	Salon du personnel	x		<2,0
2	824-132-001P30	2020-03-19	134	Salon du personnel	x		<2,0
3	824-132-002P0	2020-03-19	SRM101	Corridor		x	<2,0
4	824-132-002P30	2020-03-19	SRM101	Corridor		x	<2,0
5	824-132-003P0	2020-03-19	SRM112	Café cafétéria	x		<2,0
6	824-132-003P30	2020-03-19	SRM112	Café cafétéria	x		5

Bilan

Établissement:

CÉAN (Saint-Romuald)

Nbr points d'eau analysé:

3

Nbr points d'eau conforme:

3

Nbr points d'eau non conforme:

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2		
Nbr buvettes	1		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement