

Sainte-Thérèse	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-018-001P0	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-001P30	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-002P0	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-002P30	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-003P0	25-06-2020		Corridor		x	4,2
824-018-003P30	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-004P0	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-004P30	25-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-018-005P0	25-06-2020	SRM-209	Salon du personnel	x		3,5
824-018-005P30	25-06-2020	SRM-209	Salon du personnel	x		<2,0

Bilan

Établissement: Sainte-Thérèse

Nbr points d'eau analysé: 5

Nbr points d'eau conforme: 5

Nbr points d'eau non conforme:

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	4		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement