

	Beaurivage	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-103-001P0	18-06-2020	124-D	Corridor		x	<2,0
2	824-103-001P30	18-06-2020	124-D	Corridor		x	6,4
3	824-103-002P0	18-06-2020	124-D	Corridor		x	<2,0
4	824-103-002P30	18-06-2020	124-D	Corridor		x	<2,0
5	824-103-003P0	18-06-2020	SRM R97	Local		x	82
6	824-103-003P30	18-06-2020	SRM R97	Local		x	<2,0
7	824-103-004P0	18-06-2020	SRM R101	Local sdg		x	19,9
8	824-103-004P30	18-06-2020	SRM R101	Local sdg		x	<2,0
9	824-103-005P0	18-06-2020	SRM R43	Corridor		x	<2,0
10	824-103-005P30	18-06-2020	SRM R43	Corridor		x	<2,0
11	824-103-006P0	18-06-2020	SRM R43	Corridor		x	<2,0
12	824-103-006P30	18-06-2020	SRM R43	Corridor		x	<2,0
13	824-103-007P0	18-06-2020	SRM R34	Vestiaire		x	<2,0
14	824-103-007P30	18-06-2020	SRM R34	Vestiaire		x	<2,0
15	824-103-008P0	18-06-2020	SRM R27	Local des professeurs	x		<2,0
16	824-103-008P30	18-06-2020	SRM R27	Local des professeurs	x		<2,0
17	824-103-009P0	18-06-2020	SRM R17	Local éco-familiale	x		<2,0
18	824-103-009P30	18-06-2020	SRM R17	Local éco-familiale	x		<2,0

	Beaurivage	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-103-010P0	18-06-2020	SRM R1	Cafétéria		x	<2,0
20	824-103-010P30	18-06-2020	SRM R1	Cafétéria		x	<2,0
21	824-103-011P0	18-06-2020	SRM R48	Vestiaire entrée ouest		x	4,2
22	824-103-011P30	18-06-2020	SRM R48	Vestiaire entrée ouest		x	2,7
23	824-103-012P0	18-06-2020	SRM R48	Vestiaire entrée ouest		x	12,4
24	824-103-012P30	18-06-2020	SRM R48	Vestiaire entrée ouest		x	<2,0
25	824-103-013P0	18-06-2020	SRM R49	Vestiaire entrée est		x	<2,0
26	824-103-013P30	18-06-2020	SRM R49	Vestiaire entrée est		x	<2,0
27	824-103-014P0	18-06-2020	SRM R49	Vestiaire entrée est		x	<2,0
28	824-103-014P30	18-06-2020	SRM R49	Vestiaire entrée est		x	<2,0
29	824-103-015P0	18-06-2020	SRM R86	Local du personnel		x	17,8
30	824-103-015P30	18-06-2020	SRM R86	Local du personnel		x	<2,0
31	824-103-016P0	18-06-2020	SRM R118	Corridor		x	10,6
32	824-103-016P30	18-06-2020	SRM R118	Corridor		x	2,2
33	824-103-017P0	18-06-2020	SRM R118	Corridor		x	6,8
34	824-103-017P30	18-06-2020	SRM R118	Corridor		x	3,9
35	824-103-018P0	18-06-2020	SRM E56	Hall 2ième		x	21
36	824-103-018P30	18-06-2020	SRM E56	Hall 2ième		x	4,3

	Beaurivage	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
37	824-103-019P0	18-06-2020	SRM E52	Hall 2ième		x	<2,0
38	824-103-019P30	18-06-2020	SRM E52	Hall 2ième		x	2,3

Bilan

Établissement: Beaurivage

Nbr points d'eau analysé: 19

Nbr points d'eau conforme: 11

Nbr points d'eau non conforme: 8

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2		
Nbr buvettes	9	8	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

POs : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

PO30s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement