

Étienne-Chartier	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-026-001P0	23-juin-20	SRM12	Classe maternelle	x		<2,0
824-026-001P30	23-juin-20	SRM12	Classe maternelle	x		<2,0
824-026-002P0	23-juin-20	SRM10	Papeterie reprographie	x		<2,0
824-026-002P30	23-juin-20	SRM10	Papeterie reprographie	x		<2,0
824-026-003P0	23-juin-20	SRM3	Classe maternelle	x		<2,0
824-026-003P30	23-juin-20	SRM3	Classe maternelle	x		<2,0
824-026-004P0	23-juin-20	SRM3	Classe maternelle	x		<2,0
824-026-004P30	23-juin-20	SRM3	Classe maternelle	x		<2,0
824-026-005P0	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-005P30	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-006P0	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-006P30	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-007P0	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-007P30	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-008P0	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-008P30	23-juin-20	SRM7-B	Corridor		x	<2,0
824-026-009P0	23-juin-20	SRM31	Corridor		x	<2,0

Étienne-Chartier	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-026-009P30	23-juin-20	SRM31	Corridor		x	<2,0
824-026-010P0	23-juin-20	SRM31	Corridor		x	<2,0
824-026-010P30	23-juin-20	SRM31	Corridor		x	<2,0
824-026-011P0	23-juin-20	SRM31	Corridor		x	<2,0
824-026-011P30	23-juin-20	SRM31	Corridor		x	<2,0
824-026-012P0	23-juin-20	SRM19	Salon du personnel	x		<2,0
824-026-012P30	23-juin-20	SRM19	Salon du personnel	x		<2,0

Bilan

Établissement: Étienne-Chartier

Nbr points d'eau analysé: 12

Nbr points d'eau conforme: 12

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	5		
Nbr buvettes	7		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement

Couvent St-Gilles	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-025-001P0	23-juin-20		Buvette extérieure		x	< 2,0
824-025-001P30	23-juin-20		Buvette extérieure		x	< 2,0
824-025-002P0	23-juin-20	SRM-S1	Service de garde		x	< 2,0
824-025-002P30	23-juin-20	SRM-S1	Service de garde		x	< 2,0
824-025-003P0	23-juin-20	SRM-S1	Service de garde	x		< 2,0
824-025-003P30	23-juin-20	SRM-S1	Service de garde	x		5,2
824-025-004P0	23-juin-20	SRM-R1	Bibliothèque		x	< 2,0
824-025-004P30	23-juin-20	SRM-R1	Bibliothèque		x	< 2,0

Bilan

Établissement:

Couvent Saint-Gilles

Nbr points d'eau analysé: 4

Nbr points d'eau conforme: 3

Nbr points d'eau non conforme: 1

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets		1	
Nbr buvettes	3		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement