

	Centre Multiservices	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
1	824-055-001P0	2020-03-19	110	Salle des employés	X		<2,0
2	824-055-001P30	2020-03-19	110	Salle des employés	x		<2,0
3	824-055-002P0	2020-03-19	126	Cafétéria		x	<2,0
4	824-055-002P30	2020-03-19	126	Cafétéria		x	<2,0

Bilan

Établissement: Centre Multiservice

Nbr points d'eau analysé: 2

Nbr points d'eau conforme: 2

Nbr points d'eau non
conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1		
Nbr buvettes	1	1	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement