

	Hirondelles	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-016-001P0	26-mars-20	SRM8-1	Escalier gymnase		✓	<2,0
2	824-016-001P30	26-mars-20	SRM8-1	Escalier gymnase		✓	<2,0
3	824-016-002P0	26-mars-20	SRM8-1	Escalier gymnase		✓	<2,0
4	824-016-002P30	26-mars-20	SRM8-1	Escalier gymnase		✓	<2,0
5	824-016-003P0	26-mars-20	SRMR-11	Classe maternelle		✓	8,4
6	824-016-003P30	26-mars-20	SRMR-11	Classe maternelle		✓	2,9
7	824-016-004P0	26-mars-20	SRMR-5	Classe maternelle		✓	9,8
8	824-016-004P30	26-mars-20	SRMR-5	Classe maternelle		✓	<2,0
9	824-016-005P0	26-mars-20	SRM104	Classe		✓	100
10	824-016-005P30	26-mars-20	SRM104	Classe		✓	30
11	824-016-005P0	26-mars-20	Face SRM-101	Corridor 2e étage	✓		3,6
12	824-016-005P30	26-mars-20	Face SRM-101	Corridor 2e étage	✓		2,9
13	824-016-005P0	26-mars-20	Face SRM-18	Corridor 2e étage	✓		7,3
14	824-016-005P30	26-mars-20	Face SRM-18	Corridor 2e étage	✓		4

Bilan

Établissement:

Grand-Voilier Hirondelles

Nbr points d'eau analysé: 7

Nbr points d'eau conforme: 3

Nbr points d'eau non conforme: 4

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1	1	
Nbr buvettes	2	2	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinets: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement