

	<b>Guillaume-Couture</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-105-001P0	16-mars-20	120-A	Cuisine	✓		29
2	824-105-001P30	16-mars-20	120-A	Cuisine	✓		<2,0
3	824-105-002P0	16-mars-20	120-A	Cuisine	✓		2,8
4	824-105-002P30	16-mars-20	120-A	Cuisine	✓		<2,0
5	824-105-003P0	16-mars-20	120-A	Cuisine	✓		11
6	824-105-003P30	16-mars-20	120-A	Cuisine	✓		<2,0
7	824-105-004P0	16-mars-20	149-A	Corridor		✓	2,7
8	824-105-004P30	16-mars-20	149-A	Corridor		✓	7
9	824-105-005P0	16-mars-20	120	Cafétéria		✓	<2,0
10	824-105-005P30	16-mars-20	120	Cafétéria		✓	<2,0
11	824-105-006P0	16-mars-20	126	Salle du personnel	✓		<2,0
12	824-105-006P30	16-mars-20	126	Salle du personnel	✓		<2,0
13	824-105-007P0	16-mars-20	149-A	Corridor		✓	9,6
14	824-105-007P30	16-mars-20	149-A	Corridor		✓	7,9
15	824-105-008P0	16-mars-20	185	Corridor		✓	4,6
16	824-105-008P30	16-mars-20	185	Corridor		✓	<2,0

	<b>Guillaume-Couture</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
17	824-105-009P0	16-mars-20	185	Corridor		✓	7,5
18	824-105-009P30	16-mars-20	185	Corridor		✓	<2,0
19	824-105-010P0	16-mars-20	185	Corridor		✓	2,1
20	824-105-010P30	16-mars-20	185	Corridor		✓	<2,0
21	824-105-011P0	16-mars-20	211-B	Toilette		✓	6,2
22	824-105-011P30	16-mars-20	211-B	Toilette		✓	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Guillaume-Couture

Nbr points d'eau analysé: 11

Nbr points d'eau conforme: 5

Nbr points d'eau non conforme: 6

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	2	2	
<b>Nbr buvettes</b>	3	2	2
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche <b>Robinet:</b> affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

**P0s :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement