

	Horizon	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-115-001P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
2	824-115-001P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
3	824-115-002P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
4	824-115-002P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
5	824-115-003P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
6	824-115-003P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
7	824-115-004P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
8	824-115-004P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
9	824-115-005P0	23-mars-20	2016	Cuisine	✓		<2,0
10	824-115-005P30	23-mars-20	2016	Cuisine	✓		<2,0
11	824-115-006P0	23-mars-20	2016	Cuisine	✓		7,6
12	824-115-006P30	23-mars-20	2016	Cuisine	✓		<2,0
13	824-115-007P0	23-mars-20	2016	Cuisine	✓		45
14	824-115-007P30	23-mars-20	2016	Cuisine	✓		<2,0
15	824-115-008P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
16	824-115-008P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
17	824-115-009P0	23-mars-20		Corridor gym 2033		✓	<2,0
18	824-115-009P30	23-mars-20		Corridor gym 2033		✓	<2,0

	Horizon	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-115-010P0	23-mars-20		Corridor gym 2033		✓	<2,0
20	824-115-010P30	23-mars-20		Corridor gym 2033		✓	<2,0
21	824-115-011P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
22	824-115-011P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
23	824-115-012P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
24	824-115-012P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
25	824-115-013P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
26	824-115-013P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
27	824-115-014P0	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0
28	824-115-014P30	23-mars-20		Corridor		✓	<2,0

Bilan

Établissement:

Horizon

Nbr points d'eau analysé: 14

Nbr points d'eau conforme: 12

Nbr points d'eau non conforme: 2

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1	2	
Nbr buvettes	11		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Robinets: affiche lavage des mains et dents seulement	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement