

Notre-Dame- d'Etchemin (Maria-Dominique)		Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	Etchemin - Pavillon M	09-mars-20	SRM503	Salon du personnel	✓		4,5
2	824-008-001P30	09-mars-20	SRM503	Salon du personnel	✓		<2,0
3	824-008-002P0	09-mars-20	SRM110	Classe anglais	✓		14,5
4	824-008-002P30	09-mars-20	SRM110	Classe anglais	✓		2,1
5	824-008-003P0						Pas de buvette dans le local
6	824-008-003P30						Pas de buvette dans le local
7	824-008-004P0	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	3,3
8	824-008-004P30	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	<2,0
9	824-008-005P0	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	2,1
10	824-008-005P30	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	<2,0
11	824-008-006P0	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	3,7
12	824-008-006P30	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	<2,0
13	824-008-007P0	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	2,6
14	824-008-007P30	09-mars-20	SRM105	Gymnase		✓	<2,0
15	824-008-008P0	09-mars-20	SRM100	Classe 3e année		✓	5,2

	Notre-Dame- d'Etchemin (Maria-Dominique)	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
16	824-008-008P30	09-mars-20	SRM100	Classe 3e année		✓	<2,0
17	824-008-009P0	09-mars-20	SRM100	Classe 3e année	✓		3
18	824-008-009P30	09-mars-20	SRM100	Classe 3e année	✓		<2,0
19	824-008-010P0	09-mars-20	SRM213	Corridor		✓	<2,0
20	824-008-010P30	09-mars-20	SRM213	Corridor		✓	<2,0
21	824-008-011P0	09-mars-20	SRM215	Corridor		✓	<2,0
22	824-0008-011P30	09-mars-20	SRM215	Corridor		✓	<2,0

Bilan

Établissement:

Notre-Dame-d'Etchemin - Pavillon Maria-Dominique

Nbr points d'eau analysé: 10

Nbr points d'eau conforme: 8

Nbr points d'eau non conforme: 2

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2	1	
Nbr buvettes	6	1	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement