

	Notre-Dame	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-030-001P0	2020-03-19	SRM-2-3B	Service de garde	x		5,9
2	824-030-001P30	2020-03-19	SRM-2-3B	Service de garde	x		<2,0
3	824-030-002P0	2020-03-19	SRM-1-1	Toilette		x	<2,0
4	824-030-002P30	2020-03-19	SRM-1-1	Toilette		x	<2,0
5	824-030-003P0	2020-03-19	SRM-1-1	Toilette		x	<2,0
6	824-030-003P30	2020-03-19	SRM-1-1	Toilette		x	<2,0
7	824-030-004P0	2020-03-19	SRM-1-1	Toilette		x	<2,0
8	824-030-004P30	2020-03-19	SRM-1-1	Toilette		x	<2,0
9	824-030-005P0	2020-03-19	SRM-6	Salon du personnel	x		4,1
10	824-030-005P30	2020-03-19	SRM-6	Salon du personnel	x		2,4

Bilan

Établissement:

Notre-Dame

Nbr points d'eau analysé:	5
Nbr points d'eau conforme:	4
Nbr points d'eau non conforme:	1

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1	1	
Nbr buvettes	3		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

POs : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

PO30s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement