

	Odyssée	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
1	824-046-001P0	2020-03-20	120	Cuisine	✓		3,7
2	824-046-001P30	2020-03-20	120	Cuisine	✓		<2,0
3	824-046-002P0	2020-03-20	Près 147	Passage		✓	<2,0
4	824-046-002P30	2020-03-20	Près 147	Passage		✓	<2,0
5	824-046-003P0	2020-03-20	116	Classe		✓	10,5
6	824-046-003P30	2020-03-20	116	Classe		✓	<2,0
7	824-046-004P0	2020-03-20	115	Classe	✓		<2,0
8	824-046-004P30	2020-03-20	115	Classe	✓		<2,0
9	824-046-005P0	2020-03-20	114	Corridor		✓	<2,0
10	824-046-005P30	2020-03-20	114	Corridor		✓	<2,0
11	824-046-006P0	2020-03-20	110	Classe	✓		25
12	824-046-006P30	2020-03-20	110	Classe	✓		<2,0
13	824-046-007P0	2020-03-20	109	Classe	✓		15.6
14	824-046-007P30	2020-03-20	109	Classe	✓		<2,0
15	824-046-008P0	2020-03-20	166	Cuisinette prof.	✓		3,9
16	824-046-008P30	2020-03-20	166	Cuisinette prof.	✓		<2,0
17	824-046-009P0	2020-03-20	Près 159	Corridor		✓	<2,0
18	824-046-009P30	2020-03-20	Près 159	Corridor		✓	<2,0

	Odyssée	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-046-010P0	2020-03-20	151	Classe	✓		3,8
20	824-046-010P30	2020-03-20	151	Classe	✓		<2,0
21	824-046-011P0	2020-03-20	208	Corridor		✓	<2,0
22	824-046-011P30	2020-03-20	208	Corridor		✓	<2,0

Bilan

Établissement: Odyssee

Nbr points d'eau analysé: 11

Nbr points d'eau conforme: 8

Nbr points d'eau non conforme: 3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	4	2	
Nbr buvettes	4	1	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement