

Pamphile-Le May		Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-104-001P0	19-03-2020		Salle 1-2 air commun, casier		✓	< 2,0
2	824-104-001P30	19-03-2020		Salle 1-2 air commun, casier		✓	< 2,0
3	824-104-002P0	19-03-2020	SRM B 147	Salle musculation		✓	7,2
4	824-104-002P30	19-03-2020	SRM B 147	Salle musculation		✓	< 2,0
5	824-104-003P0	19-03-2020	Près SRM C 110	Corridor gym		✓	< 2,0
6	824-104-003P30	19-03-2020	Près SRM C 110	Corridor gym		✓	< 2,0
7	824-104-004P0	19-03-2020	SRM C 118	Vestiaire fille		✓	10,8
8	824-104-004P30	19-03-2020	SRM C 118	Vestiaire fille		✓	< 2,0
9	824-104-005P0	19-03-2020	SRM C 119A	Vestiaire gars		✓	< 2,0
10	824-104-005P30	19-03-2020	SRM C 119A	Vestiaire gars		✓	< 2,0
11	824-104-006P0	19-03-2020	Près SRM C 107	Corridor gym		✓	2,4
12	824-104-006P30	19-03-2020	Près SRM C 107	Corridor gym		✓	<2,0
13	824-104-007P0	19-03-2020	Près SRM C 107	Corridor gym		✓	<2,0
14	824-104-007P30	19-03-2020	Près SRM C 107	Corridor gym		✓	<2,0
15	824-104-008P0	19-03-2020	SRMC131	Cuisine	✓		<2,0
16	824-104-008P30	19-03-2020	SRMC131	Cuisine	✓		<2,0
17	824-104-009P0	19-03-2020	SRMC131	Cuisine	✓		7,3
18	824-104-009P30	19-03-2020	SRMC131	Cuisine	✓		<2,0
19	824-104-010P0	19-03-2020	SRMC131	Cuisine	✓		2,7

Pamphile-Le May		Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
20	824-104-010P30	19-03-2020	SRMC131	Cuisine	✓		<2,0
21	824-104-011P0	19-03-2020	SRMC130	Cafétéria		✓	<2,0
22	824-104-011P30	19-03-2020	SRMC130	Cafétéria		✓	8,3
23	824-104-012P0	19-03-2020		corridor près du Gym		✓	3,5
24	824-104-012P30	19-03-2020		corridor près du Gym		✓	<2,0
25	824-104-013P0	19-03-2020	SRMB104A	Classe sportive		✓	21
26	824-104-013P30	19-03-2020	SRMB104A	Classe sportive		✓	10,8
27	824-104-014P0	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	2,0
28	824-104-014P30	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
29	824-104-015P0	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	2,4
30	824-104-015P30	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
31	824-104-016P0	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	2,4
32	824-104-016P30	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
33	824-104-017P0	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
34	824-104-017P30	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
35	824-104-018P0	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
36	824-104-018P30	19-03-2020	SRMB141	Corridor		✓	<2,0
37	824-104-019P0	19-03-2020		Corridor près du Secrétariat		✓	<2,0
38	824-104-019P30	19-03-2020		Corridor près du Secrétariat		✓	<2,0

	Pamphile-Le May	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
39	824-104-020P0	19-03-2020		Corridor près des toilettes		✓	2,9
40	824-104-020P30	19-03-2020		Corridor près des toilettes		✓	<2,0
41	824-104-021P0	19-03-2020	SRM242	Local prof	✓		<2,0
42	824-104-021P30	19-03-2020	SRM242	Local prof	✓		<2,0
43	824-104-022P0	19-03-2020		Corridor près des toilettes filles		✓	<2,0
44	824-104-022P30	19-03-2020		Corridor près des toilettes filles		✓	<2,0
45	824-104-023P0	19-03-2020		Corridor près des toilettes gars		✓	<2,0
46	824-104-023P30	19-03-2020		Corridor près des toilettes gars		✓	<2,0
47	824-104-024P0	19-03-2020		Corridor près des toilettes filles		✓	<2,0
48	824-104-024P30	19-03-2020		Corridor près des toilettes filles		✓	<2,0

Bilan

Établissement:

Pamphile-Le May

Nbr points d'eau analysé:

24

Nbr points d'eau conforme:

19

Nbr points d'eau non conforme:

5

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2	1	
Nbr buvettes	17	2	2
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement