

Petits-Cheminots Notre-Dame		Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	Petits-Cheminots - Pavillon No	2020-03-24	SRM-4	Corridor		✓	<2,0
2	824-002-001P30	2020-03-24	SRM-4	Corridor		✓	<2,0
3	824-002-002P0	2020-03-24	SRM-13	SDG		✓	<2,0
4	824-002-002P30	2020-03-24	SRM-13	SDG		✓	3,0
5	824-002-003P0	2020-03-24	SRM-10	SDG		✓	12,2
6	824-002-003P30	2020-03-24	SRM-10	SDG		✓	<2,0
7	824-002-004P0	2020-03-24	SRM-24	Classe		✓	16,0
8	824-002-004P30	2020-03-24	SRM-24	Classe		✓	<2,0
9	824-002-005P0	2020-03-24	SRM-37	Classe		✓	7,2
10	824-002-005P30	2020-03-24	SRM-37	Classe		✓	<2,0
11	824-002-006P0	2020-03-24	SRM-26	Classe		✓	<2,0
12	824-002-006P30	2020-03-24	SRM-26	Classe		✓	<2,0
13	824-002-007P0	2020-03-24	SRM-44	Classe		✓	<2,0
14	824-002-007P30	2020-03-24	SRM-44	Classe		✓	<2,0
15	824-002-008P0	2020-03-24	SRM-39	Classe		✓	<2,0
16	824-002-008P30	2020-03-24	SRM-39	Classe		✓	<2,0
17	824-002-009P0	2020-03-24	SRM-45	Classe		✓	<2,0
18	824-002-009P30	2020-03-24	SRM-45	Classe		✓	<2,0

Bilan

Établissement:

Petits-Cheminots - Pavillon Notre-Dame

Nbr points d'eau analysé: 9

Nbr points d'eau conforme: 6

Nbr points d'eau non conforme: 3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets			
Nbr buvettes	6	3	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche	

POs : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

PO30s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement