

	Tournesol	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-007-001P0	2020-03-12	30	Cuisinette	✓		<2,0
2	824-007-001P30	2020-03-12	30	Cuisinette	✓		<2,0
3	824-007-002P0	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
4	824-007-002P30	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
5	824-007-003P0	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
6	824-007-003P30	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
7	824-007-004P0	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
8	824-007-004P30	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
9	824-007-005P0	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
10	824-007-005P30	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
11	824-007-006P0	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
12	824-007-006P30	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
13	824-007-007P0	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
14	824-007-007P30	2020-03-12	C3	Corridor		✓	<2,0
15	824-007-008P0	2020-03-12	C5	Corridor		✓	<2,0
16	824-007-008P30	2020-03-12	C5	Corridor		✓	<2,0
17	824-007-009P0	2020-03-12	24	Classe	✓		<2,0
18	824-007-009P30	2020-03-12	24	Classe	✓		<2,0

	Tournesol	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-007-010P0	2020-03-12	24	Classe		✓	<2,0
20	824-007-010P30	2020-03-12	24	Classe		✓	<2,0
21	824-007-011P0	2020-03-12	25	Classe	✓		<2,0
22	824-007-011P30	2020-03-12	25	Classe	✓		<2,0
23	824-007-012P0	2020-03-12	25	Classe		✓	<2,0
24	824-007-012P30	2020-03-12	25	Classe		✓	<2,0
25	824-007-013P0	2020-03-12	26	Classe	✓		<2,0
26	824-007-013P30	2020-03-12	26	Classe	✓		<2,0
27	824-007-014P0	2020-03-12	26	Classe		✓	<2,0
28	824-007-014P30	2020-03-12	26	Classe		✓	<2,0
29	824-007-015P0	2020-03-12	101-2	Salon du personnel	✓		<2,0
30	824-007-015P30	2020-03-12	101-2	Salon du personnel	✓		<2,0

Bilan

Établissement: Tournesol

Nbr points d'eau analysé: 15

Nbr points d'eau conforme: 15

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	5		
Nbr buvettes	10		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement