

Caravelle (Dosquet)	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-035-001P0	18-06-2020		Toilette		x	<2,0
824-035-001P30	18-06-2020		Toilette		x	<2,0
824-035-002P0	18-06-2020	SRM-10	Toilette		x	<2,0
824-035-002P30	18-06-2020	SRM-10	Toilette		x	<2,0
824-035-003P0	18-06-2020	SRM-21	Classe		x	<2,0
824-035-003P30	18-06-2020	SRM-21	Classe		x	<2,0

Bilan

Établissement:

Caravelle Dosquet

Nbr points d'eau analysé: 3

Nbr points d'eau conforme: 3

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets			
Nbr buvettes	3		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement